

Kominíček

Technický list

POUŽITÍ

Chemický odstraňovač sazí. Kominíček zlepší hospodárnost provozu kamen a kotlů. Snižuje teplotu vzplanutí (spálení) popílku a dalších částic, čímž částečně eliminuje usazování a zanášení komínu a topeniště. Rovněž má pozitivní vliv při odstraňování dehtových zbytků z kamen a topenišť, které se pak dají snáze odstranit.

VLASTNOSTI

Vzhled	černý granulovaný materiál
Zápach	po surovinách
Aplikace	vložením 1 až 2 pytlíčků do krbu, kamen, topeniště na pevná paliva
Hodnota pH	4,0 - 6,0 (1% vodný výluh)
Obsah aktivní látky:	Chlorid měďnatý (CuCl ₂), cca 7,4% cca 3,5% vyjádřeno jako Cu

Parametry výrobku - PNV

Č.	Název zkoušky	Kritéria	Metodika měření	Poznámky
1	vzhled	černé granule	senzoricky	případně zelený nebo šedozeleň povlak nemá vliv na funkci přípravku
2	přítomnost aktivní látky (mědi)	vyhovuje zkoušce	P13-7	příloha č.15

APLIKACE

Jeden nebo dva sáčky KOMINÍČKA (podle stupně zanesení) vložte na rozžhavené topivo v dostatečně roztopených kamnech. V případě potřeby postup zopakujte. Je vhodné aplikovat i preventivně.

REFERENCE

Výrobek se již řadu let prodává v malospotřebitelské síti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Balení	Sáčky á 14 g, celkem 5 sáčků v krabičce s minimální celkovou hmotností 70g
Skladování	Skladujte výrobek v originálních dobře uzavřených obalech v poloze uzávěrem nahoru v suchých a proti vlivům povětrnosti chráněných prostorách. Neskladujte na přímém slunečním světle a u zdrojů tepla. Skladujte při teplotách 5 až 25 °C.
Záruční doba	36 měsíců

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Výstražný symbol



Poznámka: Věta H411 nemá signální slovo.

Označení specifické rizikivosti

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečných odpadů nebo předejte oprávněné osobě.

Pokyny pro bezpečné nakládání

Výrobek sám o sobě není toxický při použití dle návodu. Obsahuje sloučeniny mědi, které jsou toxické pro vodní prostředí.

Upozornění: některé kouřovody a komíny mohou být vyrobeny z materiálů, u nichž může měď způsobovat a/nebo napomáhat korozi. Použití kominíčku doporučujeme konzultovat s konkrétním dodavatelem kouřovodů a vložek do komína.

První pomoc

Expozice vdechováním – prakticky nepřichází v úvahu.

Expozice stykem s kůží - kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrné zřetelné podráždění kůže.

Expozice stykem s okem - oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahe čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je nejprve odstranit.

Expozice požitím - v žádném případě nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchněte ústa vodou a nevyvolávejte zvracení! Nedávejte nic do úst. Při požití vypláchněte ústa vodou, a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře.

Ochrana a použití osobních ochranných prostředků

ochrana dýchacích cest při vyšších koncentracích (při překročení PEL) maska s filtrem proti organ. parám a aerosolům, typ A, AX (hnědý).

ochrana očí ochranné brýle nebo obličejový štít

ochrana rukou ochranné rukavice odolné chemickým vlivům – Fluoroelastomer, tloušťka 0,5-0,65mm, RD 480min.

Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.

ochrana kůže ochranný pracovní oděv


Likvidace odpadů

Znehodnocený výrobek nebo nevyužitý zbytek je nutné odkládat na určeném místě nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění.

Prázdné obaly a obaly se zbytky výrobku odkládat na místě určeném obcí (sběrná místa) nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady. Katalogové číslo odpadů: 060314 - tuhé soli a roztoky neuvedené pod položkami 060311 a 060313.

ADR

Číslo UN: 3077
Třída nebezpečnosti: 9
Obalová skupina: III
Vzor nálepky: 9 (LQ)



Verze: 2.0

Aktualizace dne: 23. 2. 2015